

## Klimatizálás kiépítése 2 ingatlanon, valamint tetőventilátor cseréje további ingatlanon

A „*Klimatizálás kiépítése 2 ingatlanon, valamint tetőventilátor cseréje további ingatlanon*” tárgyú eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat biztosítja:

**I. 1098 Budapest, Napfény utca 26.** címen lévő ingatlannal kapcsolatban felmerült kérdések és válaszok:

1. A bejáraskor használt közlekedési útvonal használható kizárólag a tetőre való feljutáshoz?

Válasz: Igen.

2. A leszerelt ventilátor hulladékkezelőbe való leadásakor milyen bizonylatot kell bemutatni?

Válasz: MOHU-nál szükséges leadni, mérlegjegyet adnak, majd teljesítési igazolást állítanak ki BFVK Zrt. részére, ezt követően pedig önszámlázást végez a MOHU és BFVK részére visszafizetést kezdeményez

3. Szükséges érintésvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyv készítése a munkavégzés végén?

Válasz: Érintésvédelmi jegyzőkönyv szükséges igen. Villámvédelmi jegyzőkönyv nem.

4. Amennyiben a szerelés során kiderül, hogy az elektromos kapcsoló szekrényben egyéb elektromos szerelési munkákat is kell végezni az előzetesen látott munkákon felül, a többletmunka hogyan kerül elszámolásra?

Válasz: Kérem ezzel a költséggel kalkuláljanak az ajánlattétel során. Pótmunkát, többlet munkát nem fogadunk el.

5. Amennyiben a kivitelezés során kiderül, hogy a ventilátor cseréje miatt a vízszigetelést is javítani kell, ebben az esetben a többletmunka hogyan kerül elszámolásra?

Válasz: Kérem ezzel a költséggel kalkuláljanak az ajánlattétel során. Pótmunkát, többlet munkát nem fogadunk el.

6. A leszerelt ventilátor leengedéséhez, munkavégzéshez befúrható kikötési pont a tetőn, olyan módon, hogy a vízszigetelés ne sérüljön?

Válasz: Igen, de csakis szakszerű helyreállítással.

**II. 1087 Budapest, Kőbányai út 22.** címen lévő ingatlannal kapcsolatban felmerült kérdések és válaszok:

1. A területi adottságnak megfelelően kérjük módosítani a műszaki tartalmat.

Válasz: Módosítva.

2. Szükség van EPH mérésre?

Válasz: igen.

3. Véleményünk szerint a kültéri egység szereléshez szükséges homlokzati állvány vagy kosaras emelő. Kérjük ezzel kiegészíteni a kiírást.

Válasz: Módosítva

4. Előzetes kiírással ellentétben, a helyszínen látottak alapján, az ablak keretben nem lehet kivinni a klíma csövezést, így szükséges faláttörés készítése, majd ennek a javítása. Kérjük ezzel kiegészíteni a kiírást.

Válasz: Módosítva.

5. Véleményünk szerint szükséges a vésésekből származó törmelék elszállítása és ezek lejavítása. Kérjük ezzel kiegészíteni a kiírást.

Válasz: Módosítva.

6. Véleményünk szerint szükséges Mobil WC elhelyezése a helyszínen. Kérjük a kiírást kiegészíteni Mobil WC tétellel.

Válasz: Nem szükséges, mivel a helyszínen mosdó biztosított.

**III. 1144 Budapest, Gvadányi út 33-39.** címen lévő ingatlannal kapcsolatban felmerült kérdések és válaszok:

1. A helyszínen látottak alapján véleményünk szerint a kiírt műszaki megoldással határfok vesztes alakulhat ki a beépítendő berendezések alkalmazásakor. Kérjük a műszaki megoldás felülvizsgálatát.

Válasz: Felülvizsgálva és módosítva

2. A helyszíni szemle során látott mennyezet szakaszok és strang falak bontása és helyreállítása szükséges. Kérjük ezzel a tétellel kiegészíteni a kiírást.

Válasz: Módosítva.

3. Kérjük a kiírást pipere takarítással kiegészíteni.

Válasz: Módosítva.